

# ИЦ404 Вольтметр трехфазный щитовой с цифровой индикацией



## Назначение

- Измерение действующих значений фазных (фаза - нейтраль) и линейных (фаза - фаза) напряжений в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью.

## Отличительные особенности.

- Встроенный переключатель входов между фазами по схемам звезда – треугольник.
- Заменяет три стрелочных вольтметра.
- Индикация напряжения с помощью трехразрядного цифрового индикатора.
- Питание от одной из измеряемых фаз.
- Крепление на переднюю панель с задним присоединением выводов.
- Среднеквадратичное значение напряжения определяется путем многократного измерения напряжения за период и математической обработки результатов в реальном масштабе времени.
- Работоспособность в широком интервале частот питающего и измеряемых напряжений.
- Цена прибора не превышает стоимости трех стрелочных измерительных головок.

## Технические характеристики.

- Диапазон измеряемых напряжений, В:
 

- фаза – нейтраль .....	0÷300
- фаза – фаза .....	0÷500
- Пределы допускаемой основной погрешности, % .....  $\pm 0,5$
- Диапазон напряжений питания переменного тока, В ..... 85 ÷ 265
- Потребляемая мощность не более, Вт ..... 2
- Потребляемая мощность в каждой измерительной цепи не более, Вт ..... 0.1
- Габаритные размеры, мм..... 72x72x97
- Размер установочного отверстия, мм ..... 68x68
- Высота цифр, мм..... 14
- Цвет свечения (по требованию)..... красный, зеленый или желтый
- Диапазон рабочих температур, °C ..... -40 ÷ +55
- Степень жесткости по устойчивости к наносекундным (ГОСТ Р 5317.4.4) и микросекундным (ГОСТ Р 5317.4.5) импульсным помехам большой энергии ..... 3
- Степень защиты в соответствии с EN 60529/IEC 529:
 

- электронного блока.....	IP40
- клеммника.....	IP20
- Способ монтажа и способ присоединения внешних выводов:
  - для монтажа на переднюю панель;
  - заднее подсоединение подводящих проводов с помощью клеммников.
- Запись вольтметра при заказе и в документации другого изделия – Вольтметр трехфазный ИЦ404